

# Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1)

## Základní informace o projektu

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Registrační číslo projektu</b> | CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_071/0000459  |
| <b>Přesné místo realizace</b>     | Praha  |
| <b>Příjemce</b>                   | UNIPETROL RPA, s.r.o.  |
| <b>Místo realizace</b>            | Hlavní město Praha   |
| <b>Typ projektu</b>               | Alternativní paliva  |
| <b>Stav projektu</b>              | Projekt schválen   |
| <b>Specifický cíl</b>             | SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti |
| <b>Prioritní osa</b>              | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu       |

## Časové údaje projektu

|   |            |
|---|------------|
| <b>Datum zahájení</b>                   | 1.9.2021   |
| <b>Datum ukončení</b>                   | 30.11.2022 |
| <b>Datum proplácení</b>                 |            |
| <b>Datum schválení Řídicím orgánem</b>  | 13.2.2020  |
| <b>Datum schválení Evropskou komisí</b> |            |

## Financování projektu

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Celkové náklady projektu</b>           | 54 341 100,00 Kč |
| <b>Schválený příspěvek z fondů EU</b>     | 35 608 000,00 Kč |
| <b>Proplaceno příjemci - příspěvek EU</b> |                  |
| <b>Celkové způsobilé výdaje</b>           | 44 510 000,00 Kč |

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. plánuje uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu - vodík - pod značkou BENZINA. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu výdejního místa na stávající čerpací stanici pohonných hmot v Praze. Tato vodíková plnicí stanice není primárně určena ke generování profitu, nýbrž slouží jako impuls k nastartování užívání vodíkového paliva v ČR a k otestování celého systému z hlediska ekonomického, technického a provozního.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

